

形E2C-EDA

1 動作モードを設定したい

動作モード切替スイッチで設定できます。

動作モード		操作
ノーマリーオープン	NO	NO ■■■ (出荷時の設定)
ノーマリークローズ	NC	■■■ NC


*高機能ツイン出力タイプの場合
SETモードの「動作モード」で設定できます。
→3ページ「5. 機能を設定したい」参照

*高機能ツイン出力タイプの場合(以降の調整内容に共通)
まずはじめに、チャンネル切替スイッチを調整/設定したい
チャンネルにしてから各調整/設定を実行してください。


2 高精度で検出したい(RUNモード)

検出量を「ファインポジショニング目標値(1500)」近くに調整、
その位置付近でのデジタル変化が大きくなります。

*「MODEキー」機能の設定が「FP」(ファインポジショニング)に
なっていることを確認してください。出荷時の設定は「PPT」が
設定されています。
→3ページ「5. 機能を設定したい」参照



【初期の状態に戻したい時】




*設定エラー時
進捗バー表示後、以下の内容が表示された場合はエラーが発生しています。

表示内容	エラー内容	対処
FP OVER	オーバーエラー ファインポジショニング実行時のワーク位置が遠すぎる。	最大感度で調整されます。FPを実行する際のワーク位置は、定格検出距離の約50%~150%としてください。
FP BOTM	ボトムエラー ファインポジショニング実行時のワーク位置が近すぎる。	最小感度で調整されます。FPを実行する際のワーク位置は、定格検出距離の約50%~150%としてください。

3 マニュアルでしきい値を設定したい(RUNモード)

マニュアルでしきい値を設定できます。
ティーチング後にしきい値を微調整するときにも使います。




*「表示切替」機能で表示方法を変更している場合、キーを操作するとサブデジタル表示がしきい値に切り替ります。

4 ティーチングでしきい値を設定したい(SETモード)

- * ティーチング方法は、下記の3種類があります。最適な方法を選んでご使用ください。
- * 「MODEキー」機能の設定を「PPT」または「2PNT」(ティーチング)に設定することで、RUNモードにてティーチングが行えます。
- * サブデジタル表示に“OVER” / “LO” が点滅表示された場合は、エラーが発生しています。もう一度、はじめから設定し直してください。


4-1. 位置決めティーチング

検出量をしきい値として設定できます。




4-2. ワークなしティーチング

検出量の約+6%(最小差)をしきい値として設定できます。



4-3. ワークあり/なしティーチング

ワークありとワークなしの2点をそれぞれ検出し、その中間点をしきい値として設定できます。




* 一定時間で“2Pnt”と“余裕度”が切替表示されます。詳細は、取扱説明書をご覧ください。


5 機能を設定したい(SETモード)

ツイン出力タイプ

1. 形E2C-EDA11/EDA41/EDA6/EDA8の場合



注1. 機能遷移に表示している内容は工場出荷時の内容です。
注2. 商品に添付の「取扱説明書」を参照ください。




表示切替

0 3112 0 2000	検出量 しきい値
0 P123 0 2000	検出比率としきい値 検出比率 しきい値
0 PEAK 0 botm	一定時間(2s)のピークとボトムの検出量
0 O-PE 0 C-BT	検出時のピークと非検出時のボトム検出量
0 0 0 0000	アナログバー表示 現在の検出状態をバーで表示します。 検出状態に近づくにつれて右側からバーが点灯して いきます。(検出を赤、非検出を緑で表示します)
0 3112 0 PEAK	現在の検出量とピーク時の検出量
0 3112 0 2ch	検出量とチャンネル番号

外部入力タイプ

2. 形E2C-EDA21/EDA51/EDA7/EDA9の場合



(A)

ツイン出力タイプ

→3ページ

(B)

外部入力 (外部入力でコントロールする機能を替えたいとき)



PPT	位置決めティーピング
near NEAR	ワークなしティーピング
2Pnt 2PNT	ワークありなしティーピング
Auto AUTO	オートマッチクティーピング
FP	ファインポジショニング
Orst ORST	ゼロリセット
Sync SYNC	同期検出

(C)

ツイン出力タイプ

→3ページ

(D)

外部入力メモリ



外部入力の実行結果をEEPROMに書込むかどうかを選びます。外部入力を頻繁に行う場合には、設定をOFFにしてください。(書込み可能回数:約10万回)


on ON	実行結果をEEPROMに書込む
off OFF	実行結果をEEPROMに書込まない

6 便利な機能

6-1. デジタル表示をゼロにしたい(ゼロリセット)


メインデジタルに表示されている受光量の表示を「0」にできます。(ゼロリセットを実行すると、動作点(検出距離)が変化します。ゼロリセット前の設定状態により、ゼロリセット後にしきい値表示も変更されることがあります。)

*「MODEキー」機能の設定を「ORST」(ゼロリセット)に変更しておいてください。
出荷時の設定は「PPT」が設定されています。
→3ページ「5. 機能を設定したい」参照



6-2. 設定キーをロックしたい(キーロック)

キー操作をすべて無効にできます。



6-3. 設定データを初期化したい(イニシャルリセット)

設定内容をすべて初期化し、工場出荷時の状態に戻せます。

