

カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

カタログ名

『C500/C1000H/C2000H リプレース&リニューアルガイド』（2004年3月発行）（カタログ番号 SBCA-027）

掲載箇所

- 51ページ 形CS1W-AT111 配線
- 53ページ 形CS1W-AT112 配線
- 67ページ 形CS1W-AT134 概要

正誤内容

誤	正												
<p>67ページ 形CS1W-AT134 概要</p> <p>概要</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">変換対象ユニット</th> <th style="text-align: center;">接続ケーブル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">24点トライアック出力</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">形C500-OA223 形C500-OA224</td> <td style="width: 33%;">形XW2Z- B</td> </tr> </tbody> </table>	変換対象ユニット		接続ケーブル	24点トライアック出力	形C500-OA223 形C500-OA224	形XW2Z- B	<p>概要</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">変換対象ユニット</th> <th style="text-align: center;">接続ケーブル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">24点トライアック出力</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">形C500-OA223 形C500-OA225</td> <td style="width: 33%;">形XW2Z- B</td> </tr> </tbody> </table>	変換対象ユニット		接続ケーブル	24点トライアック出力	形C500-OA223 形C500-OA225	形XW2Z- B
変換対象ユニット		接続ケーブル											
24点トライアック出力	形C500-OA223 形C500-OA224	形XW2Z- B											
変換対象ユニット		接続ケーブル											
24点トライアック出力	形C500-OA223 形C500-OA225	形XW2Z- B											

次ページにつづきます。

対応方法


改訂版において反映済みです。

誤




正


51ページ 形CS1W-AT111 配線
16点AC100V入力ユニットを変換
コネクタタイプへの接続




16点AC100V入力ユニットを変換
コネクタタイプへの接続



端子台タイプへの接続



端子台タイプへの接続




誤




正

53ページ 形CS1W-AT112 配線


16点AC200V入力ユニットを交換
コネクタタイプへの接続



16点AC100V入力ユニットを交換
コネクタタイプへの接続



端子台タイプへの接続



端子台タイプへの接続

