

カタログ訂正のお知らせ

発行日
2014年5月7日

No. 2014005D

カタログ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『形XS5/XS6 産業用イーサネットコネクタ』（2013年10月発行）（カタログ番号 CDJC-006F）

■掲載箇所

8ページ『形XS5W-T421-□M1-K、形XS5W-T421-□M1-KR 外形図』

9ページ『形XS5W-T422-□M2-K 外形図内のかん合面図』

■対応方法

刷り直しにて対応いたします。

■正誤内容

8ページ

誤


ソケット/プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12 ストレート/M12 ストレート)

形XS5W-T421-□M1-K、形XS5W-T421-□M1-KR

- ① 外形図の外観表示に不備がありました。
- ② ソケットのかん合面図が不適切でした。

●ソケット/プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12 ストレート/M12 ストレート)
形XS5W-T421-□M1-K
形XS5W-T421-□M1-KR

配線
M12ストレート 1 1
2 2
3 3
4 4
シールド シールド




正

以下に変更します。

●ソケット/プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12 ストレート/M12 ストレート)
形XS5W-T421-□M1-K
形XS5W-T421-□M1-KR

配線
M12ストレート 1 1
2 2
3 3
4 4
シールド シールド



誤


プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12 L形/M12 L形)
形XS5W-T422-□M2-K

- ① 外形図のかん合面が不適切でした。
- ② かん合面図のピン番号の識別が困難でした。

●プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12 L形/M12 L形)
形XS5W-T422-□M2-K

配線

M12L形	M12L形
1	1
2	2
3	3
4	4
シールド	シールド




正

以下に変更します。

●プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12 L形/M12 L形)
形XS5W-T422-□M2-K

配線

M12L形	M12L形
1	1
2	2
3	3
4	4
シールド	シールド



本案内に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。