


当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。
お詫び申し上げます。

カタログ名


『押ボタンスイッチ/サムロータリスイッチ総合カタログ '96 ~ '97』('97年6月発行) (カタログ番号 SAOO-325)

掲載箇所

260ページ M2P 表示灯の「パネルカット寸法」のパネル加工図
長方形 / 形M2PJ



正方形 / 形M2PA



正誤内容

誤	➔	正
32.9n-1.5 ± 0.3		32.9n + 3.5 ± 0.3
25.9n-3.5 ± 0.3		25.9n + 3.5 ± 0.3
26n-2.5 ± 0.3		26n + 2.5 ± 0.3

対応方法

次回増刷時に修正いたします。