


## スジ欠陥の検出



### 最適な光学系と独自のアルゴリズムで高精度に検出

フィルムの塗工工程において、コーティング層のわずかな厚みの違いによって発生するスジ欠陥は、検出困難な欠陥のひとつです。マルチウェーブセンシングなら、カメラ・光源・方式を最適に組み合わせることでスジ欠陥を認識可能にしたうえで、欠陥部分のみを強調する独自のアルゴリズムにより、スジ欠陥を正確に検出します。



## お気軽にご相談ください。

オムロン シート検査装置/フィルム検査装置、  
多波長検査に関するご相談・ご質問はこちらから

オムロン株式会社 検査システム事業部 営業部

03-6718-3551

受付時間 9:00~17:30 (土日祝は休)

