

生産終了予定商品のお知らせ

外部接続

発行目

2015年8月3日

No. 2015013C(ON)(2)

ソケット・ディップL形端子 形XM3Bシリーズ一部商品 生産終了のお知らせ

《お断りとお願い》

2015年3月発行のプロダクトニュースNo. 2015013C(ON)の推奨代替商品の変更がありました。

前回との変更点は、生産終了予定商品 形XM3B-2532-112Fの推奨代替商品の変更です。

お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2015013C(ON)(2)(2015年8月3日発行)と差し替えをお願いいたします。

生産終了予定商品

ソケット・ディップL形端子



形XM3B-□□22シリーズ一部商品

形XM3B-□□32シリーズ一部商品



推獎代替商品

ソケット・ディップL形端子

推奨代替商品なし

形XM3B-□□22シリーズ または
推奨代替商品なし

■生産終了予定時期

2016年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

メッキ仕様と挿抜回数が異なります。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形XM3B-□□22シリーズ	◎	◎	◎	◎	○	—	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：變更大

一：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XM3B-0922-111F	推奨代替商品はありません。
形XM3B-0922-504	推奨代替商品はありません。
形XM3B-0932	形XM3B-0922
形XM3B-0932-111	形XM3B-0922-111
形XM3B-0932-131	形XM3B-0922-131
形XM3B-0932-211	形XM3B-0922-211
形XM3B-0932-231	形XM3B-0922-231
形XM3B-0932-501F	形XM3B-0922-501F
形XM3B-0932-505	推奨代替商品はありません。
形XM3B-1522-121	推奨代替商品はありません。

生産終了予定商品	推奨代替商品
形XM3B-1522-211	推奨代替商品はありません。
形XM3B-1522-221	推奨代替商品はありません。
形XM3B-1522-232	推奨代替商品はありません。
形XM3B-1522-504	推奨代替商品はありません。
形XM3B-1532	形XM3B-1522
形XM3B-1532-111	形XM3B-1522-111
形XM3B-1532-112	形XM3B-1522-112
形XM3B-1532-121	形XM3B-1522-121
形XM3B-1532-131	形XM3B-1522-131
形XM3B-1532-132	形XM3B-1522-132
形XM3B-1532-505	推奨代替商品はありません。
形XM3B-2522-112F	推奨代替商品はありません。
形XM3B-2522-132F	推奨代替商品はありません。
形XM3B-2522-504	推奨代替商品はありません。
形XM3B-2532	形XM3B-2522
形XM3B-2532-112F	推奨代替商品はありません。
形XM3B-2532-131	形XM3B-2522-131
形XM3B-2532-132	形XM3B-2522-132
形XM3B-2532-231	形XM3B-2522-231
形XM3B-2532-502	形XM3B-2522-502
形XM3B-3722-112F	推奨代替商品はありません。
形XM3B-3722-122F	推奨代替商品はありません。
形XM3B-3722-211	推奨代替商品はありません。
形XM3B-3722-212	推奨代替商品はありません。
形XM3B-3732	形XM3B-3722
形XM3B-3732-112	形XM3B-3722-112
形XM3B-3732-131	形XM3B-3722-131
形XM3B-3732-132	形XM3B-3722-132

■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形XM3B-□□32シリーズ	推奨代替商品 形XM3B-□□22シリーズ
メッキ仕様(接触部・金メッキ)	0.15μm	0.4μm
挿抜回数	50回	200回

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。