

生産終了商品のお知らせ

発行日
2017年10月2日

No. 2017063C(ON)

基板対基板接続

2mmピッチHMコネクタ 形XC8シリーズ一部商品、形XC9シリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品	推奨代替商品
2mmピッチHMコネクタ 形XC8シリーズ一部商品 形XC9シリーズ	推奨代替商品なし

■最終受注年月
2018年6月末

■最終出荷年月
2018年9月末

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品
形XC8A-1101L-AW	推奨代替商品はありません。
形XC8A-1101L-AW-N	推奨代替商品はありません。
形XC8A-1101S-BCP	推奨代替商品はありません。
形XC8B-1101S-NNAZA	推奨代替商品はありません。
形XC8B-1101S-SNAAA	推奨代替商品はありません。
形XC8C-0951L-AB	推奨代替商品はありません。
形XC8C-0951L-AW	推奨代替商品はありません。
形XC8C-0951S-PT	推奨代替商品はありません。
形XC8C-1101L-AW	推奨代替商品はありません。
形XC8C-1251	推奨代替商品はありません。
形XC8C-1251L-AW	推奨代替商品はありません。
形XC8D-0951S-SNAAA	推奨代替商品はありません。
形XC8D-1101S-NNAZA	推奨代替商品はありません。
形XC8D-1101S-SNAAA	推奨代替商品はありません。
形XC8D-1251S-NNAZA	推奨代替商品はありません。
形XC8D-1251S-SNAAA	推奨代替商品はありません。
形XC8D-1251S-SNAAB	推奨代替商品はありません。
形XC8E-0551L-AW	推奨代替商品はありません。
形XC8E-0551S-BW	推奨代替商品はありません。
形XC8E-0551S-RTP	推奨代替商品はありません。
形XC8F-0551L-SP	推奨代替商品はありません。
形XC8F-0551S-NNAZA	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
形XC8F-0551S-SNAAC	推奨代替商品はありません。
形XC8K-0951S-BC	推奨代替商品はありません。
形XC8K-1251S-RT	推奨代替商品はありません。
形XC8M-1761S-ACP	推奨代替商品はありません。
形XC8N-1761L-SN	推奨代替商品はありません。
形XC8S-2001S-AC	推奨代替商品はありません。
形XC8S-2001S-AW	推奨代替商品はありません。
形XC8T-2001L-SN	推奨代替商品はありません。
形XC8T-2001S-NNAZA	推奨代替商品はありません。
形XC8U-0881S-ACP	推奨代替商品はありません。
形XC8U-0881S-AWP	推奨代替商品はありません。
形XC8U-0881S-KTP	推奨代替商品はありません。
形XC8U-0883	推奨代替商品はありません。
形XC8V-0881L-SP	推奨代替商品はありません。
形XC8Y-055ML	推奨代替商品はありません。
形XC9A-006S	推奨代替商品はありません。
形XC9B-006L	推奨代替商品はありません。
形XC9C-0551S-AWP	推奨代替商品はありません。
形XC9D-0551L-NP	推奨代替商品はありません。
形XC9D-0551L-SP	推奨代替商品はありません。
形XC9E-003S	推奨代替商品はありません。
形XC9F-003L	推奨代替商品はありません。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。