

生産終了商品

推奨代替商品

リミットスイッチ

- VEシリーズ 一部商品
- D4Aシリーズ 一部商品
- D4Cシリーズ 一部商品
- D4Eシリーズ 一部商品
- D4MCシリーズ 一部商品
- D5Aシリーズ 一部商品
- SCシリーズ 一部商品
- SHシリーズ 一部商品
- SHLシリーズ 一部商品
- WLシリーズ 一部商品
- ZCシリーズ 一部商品
- ZEシリーズ 一部商品
- D4Nシリーズ 一部商品
- D4N-Rシリーズ 一部商品



推奨代替商品なし

■最終受注年月
2024年3月末

■最終出荷年月
2024年6月末

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品
D4A-3107-VN-F	推奨代替商品はありません。
1VE-10CA-13 LEVER	推奨代替商品はありません。
D4C-1602-C	推奨代替商品はありません。
D4C-1842	推奨代替商品はありません。
D4C-1A20 20M	推奨代替商品はありません。
D4C-2802	推奨代替商品はありません。
D4C-2833	推奨代替商品はありません。
D4C-2960	推奨代替商品はありません。
D4C-3024-M1TGJ 0.5M	推奨代替商品はありません。
D4C-3052-DK1EJ03	推奨代替商品はありません。
D4C-3324-B	推奨代替商品はありません。
D4C-3542	推奨代替商品はありません。
D4C-3933	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
D4C-5832	推奨代替商品はありません。
D4C-5850	推奨代替商品はありません。
D4C-6310	推奨代替商品はありません。
D4E-1G20N-PA	推奨代替商品はありません。
D4E-2H23L2N	推奨代替商品はありません。
D4MC-2020-CR	推奨代替商品はありません。
D5A-8514 CONNECTOR 3M	推奨代替商品はありません。
SC-33	推奨代替商品はありません。
SC-P3 SI	推奨代替商品はありません。
SH-7	推奨代替商品はありません。
SHL-D55-01LMR VCTF 3M	推奨代替商品はありません。
SHL-Q2255-01TCMR	推奨代替商品はありません。
SHL-Q55-01MR VCTF 1M	推奨代替商品はありません。
SHL-W2155-01LMLVCTF 3M	推奨代替商品はありません。
SHL-W255-01LMR VCTF 3M	推奨代替商品はありません。
SHL-W255-L4ML 5M	推奨代替商品はありません。
SHL-W255-L6MD9 5M	推奨代替商品はありません。
SHL-W255-MR VCTF 4M	推奨代替商品はありません。
SHL-W355-01MR	推奨代替商品はありません。
WL01CA2-2TH	推奨代替商品はありません。
WL01CA2-G1 CE	推奨代替商品はありません。
WL01CA32-44	推奨代替商品はありません。
WL-1H1100-1(WLGCA2 HEAD LEVER)	推奨代替商品はありません。
WL-1H2100TC (CA12-TC)	推奨代替商品はありません。
WL-2A135	推奨代替商品はありません。
WL-6H2100E10	推奨代替商品はありません。
WL-6H2100TH (CA12-2N-TH)	推奨代替商品はありません。
WL-6HTH	推奨代替商品はありません。
WLCA12-255LE	推奨代替商品はありません。
WLCA12-55LDK13	推奨代替商品はありません。
WLCA2-140LDK13	推奨代替商品はありません。
WLCA2-2NG1LD	推奨代替商品はありません。
WLCA2-2NTHG	推奨代替商品はありません。
WLCA2-2TSLD	推奨代替商品はありません。
WLCA2-7139 5M	推奨代替商品はありません。
WLCA2-8139 5M	推奨代替商品はありません。
WLCA32-144	推奨代替商品はありません。
WLCA32-41Y	推奨代替商品はありません。
WLCA32-44LE UL/CSA	推奨代替商品はありません。
WLCL-2Y	推奨代替商品はありません。
WLD2-55LD-M1JB	推奨代替商品はありません。
WLD28-YLE	推奨代替商品はありません。
WLG2-145LD3 15M	推奨代替商品はありません。
WLG2-55LD-DTK1EJ03	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
WLG2-55LD-M1TJ	推奨代替商品はありません。
WLG2-G1LE	推奨代替商品はありません。
WLG2-LD-M1J 0.5M	推奨代替商品はありません。
WLGCA2-139LE3 5M	推奨代替商品はありません。
WLGCL-TS	推奨代替商品はありません。
WLH12-RP139 15M	推奨代替商品はありません。
WLH2-55LDK43	推奨代替商品はありません。
WLH2-55LE	推奨代替商品はありません。
WLH2-LDAS	推奨代替商品はありません。
WLH2-LEM	推奨代替商品はありません。
WLH2-RP40LD3	推奨代替商品はありません。
WLH2-RP60LD3 10M	推奨代替商品はありません。
WLMG2-55LDK13A	推奨代替商品はありません。
WLMGCA2-LD-DTGJ03	推奨代替商品はありません。
WLMGCA2-LDK43A	推奨代替商品はありません。
WLMH2-LDK13A	推奨代替商品はありません。
WLNJ-30139 2M	推奨代替商品はありません。
WLNJ-30THG1 CE	推奨代替商品はありません。
WLNJ-LDK43	推奨代替商品はありません。
ZC-N2155-ML VCT 1M	推奨代替商品はありません。
ZC-N2155-ML VCT 3M	推奨代替商品はありません。
ZC-W2155-MD VCT 1M	推奨代替商品はありません。
ZE-Q21-2G1	推奨代替商品はありません。
ZE-YQ-2	推奨代替商品はありません。
D4N-1D31	推奨代替商品はありません。
D4N-2D80	推奨代替商品はありません。
D4N-2F72	推奨代替商品はありません。
D4N-4B2HR	推奨代替商品はありません。
D4N-4C72R	推奨代替商品はありません。
D4N-4E22	推奨代替商品はありません。
D4N-4F2H	推奨代替商品はありません。
D4N-4FRE	推奨代替商品はありません。
D4N-6B31R	推奨代替商品はありません。
D4N-6D22	推奨代替商品はありません。
D4N-6F31	推奨代替商品はありません。
D4N-8172	推奨代替商品はありません。
D4N-8A31R	推奨代替商品はありません。
D4N-8B20	推奨代替商品はありません。
D4N-8B2GR	推奨代替商品はありません。
D4N-8C2HR	推奨代替商品はありません。
D4N-8D62	推奨代替商品はありません。
D4N-9272	推奨代替商品はありません。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。