

ドアスイッチ形F3Lの生産中止のお知らせ

ドアスイッチ形F3Lの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形F3L-D4 (センサ部)	形F3R-D4 (センサ部)
形F3L-A (アンプ部)	形S3R-A30 (アンプ部)

*形F3L-D4と形S3R-A30および形F3R-D4と形F3L-Aの接続は出来ません。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止理由

- 市場の変化に伴ない、ここ数年生産実績がほぼ“0”のため。

実施時期

- 昭和63年4月1日をもって生産中止とさせていただきます。