

近接スイッチ形 TL-S の生産中止のお知らせ

近接スイッチ形 TL-S の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形 TL-S2VPW-A31	ありません
形 TL-S2VNW-A31	ありません
形 TL-S2VNW-C	形 TL-X18ME2 形 TL-N20ME2
形 TL-S2FN-B	形 TL-M2ME2
形 TL-S1FN-A53	形 TL-G3D
形 TL-1FC-C	ありません

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止理由

- 市場の変化に伴ない、ここ数年生産実績がほぼ“0”のため。

実施時期

- 昭和63年4月1日をもって生産中止とさせていただきます。