

ディップスイッチ形A6MSシリーズ生産中止のお知らせ


ディップスイッチ

ディップスイッチ形A6MSシリーズの生産を中止します。


生産中止機種と代替機種

生産中止機種	代替機種
形A6MS-4, 形A6MS-4SP	形A6B-4101
形A6MS-5, 形A6MS-5SP	形A6B-5101
形A6MS-6, 形A6MS-6SP	形A6B-6101
形A6MS-7, 形A6MS-7SP	形A6B-7101
形A6MS-8, 形A6MS-8SP	形A6B-8101
形A6MS10, 形A6MS-10SP	形A6B-0101
形A62-04M	形A62-04
形A62-05M	形A62-05
形A62-06M	形A62-06
形A62-07M	形A62-07
形A62-08M	形A62-08
形A62-10M	形A62-10


形A6MSシリーズ



形A6Bシリーズ




プリント基板加工図



形式	A
形A6MS- 4	12.32
形A6MS- 5	14.86
形A6MS- 6	17.40
形A6MS- 7	19.94
形A6MS- 8	22.48
形A6MS-10	27.56

プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)



形式	寸法A
形A6B-1101	4.30
形A6B-2101	6.84
形A6B-3101	9.38
形A6B-4101	11.92
形A6B-5101	14.46
形A6B-6101	17.00
形A6B-7101	19.54
形A6B-8101	22.08
形A6B-0101	27.16

生産中止時期

- 昭和64年3月末日をもって生産中止いたします。