

タイマ形H5Bの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種形H5B

■機種

		数字表示なし	数字表示あり
桁数	2桁	形H5B-2	形H5B-2D
	4桁	形H5B-4	形H5B-4D

■外形・取付寸法

取り付け穴加工寸法

■端子配置

代替推奨機種形H5CN

■機種

		数字表示なし	数字表示あり
桁数	2桁	形H5CN-AN	形H5CN-XAN
	4桁	形H5CN-BN	形H5CN-XBN

■外形・取付寸法

取り付け穴加工寸法

- ★外形、取り付け穴加工寸法共、異なります。
- ★埋込取付時、形Y92F-30が必要です。

■端子配置

■その他の相違点

- ★外形が同じものとして、形H5ANがあります。(ただし、取り付け穴加工寸法の上下方向のピッチ、端子配置が異なります。)

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1990年3月末日をもって生産中止いたします。