最新版 推奨代替品ガイド

カウンタ

OMRON

2021年3月現在

資料No. GSCC-159B

形H7CR-A□

2004年3月生産終了商品

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品					推奨代替商品				
入力	電源電圧	出力	桁数	形式	入力	電源電圧	出力	桁数	形式
無電圧入力	AC100-120V/ AC200-240V	接点(1a)	6桁	H7CR-A		AC100-240V	接点(1c)	6桁	Н7СС-А
			4桁	H7CR-A4					
		トランジスタ	6桁	H7CR-AS			トランジスタ		H7CC-AS
			4桁	H7CR-A4S	無				
	AC24V	接点(1a)	6 桁	H7CR-A	TE	AC24V/ DC12-48V	接点(1c)	6桁	H7CC-AD
		トランジスタ	6 桁	H7CR-AS			トランジスタ		H7CC-ASD
電圧入力	AC100-120V /200-240V	接点(1a)	- 6桁	H7CR-AV		AC100-240V	接点(1c)	6桁	H7CC-A *1
		トランジスタ		H7CR-AVS			トランジスタ		H7CC-AS *1
	AC24V	接点(1a)	6桁	H7CR-AV		AC24V/ DC12-48V	接点(1c)	6桁	H7CC-AD *1
		トランジスタ		H7CR-AVS			トランジスタ		H7CC-ASD *1

出荷時は、無電圧入力に設定されています。 電圧入力で使用する場合は、「NPN/PNP入力モード切替(IMOD)」を「PNP」に設定してください。

注意点

- ・無通電時の設定はできません。電源を投入してから設定を行ってください。
- ・接点出力タイプは、1a接点から1c接点に変わります。

本資料に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 本資料では仕様上の主な変更点を記載しています。代替品の選定、ご使用にあたってはカタログ、および取扱説明書等の 内容を必ずご確認いただき、機器・装置の機能や動作に問題ないかの確認、および安全性に関する対策をお願い いたします。

《参照カタログ・カタログ番号一覧》

・H7CR シリーズ : カウンタ/カムポジショナ 総合カタログ 2001 年版(カタログ番号 SGOO-319・廃版)・H7CC シリーズ : H7CCシリーズ 単品カタログ(カタログ番号 SGTB-017)

PDF 版カタログは、以下のサイトからダウンロードできます。

www.fa.omron.co.jp

●お問い合わせ先・発行元 オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー お客様相談室 ##電話·PHS などはご利用いただけませんので、その場合は、下記電話番号へおかけください。 055-982-5015 (通話料がかかります)


●仕様


項目	生産終了商品	推奨代替商品			
(タロ	H7CR-A□	H7CC-A□			
・AC100~240 ・AC24/DC12-24 (形式のあとに指定)		・H7CC-A□ :AC100~240 ・H7CC-A□D :AC24/DC12-48 (形式ごとに異なる)			
種類	プリセットカウンタ	プリセットカウンタ			
取付方法	埋込取付	埋込取付			
外部接続方法	ねじ締め端子	ねじ締め端子			
保護構造	IP54(パネル表面部)	IP66 (パネル表面部・防水パッキン形 Y92S-P6 使用時)			
入力モード	加算 減算 加減算 ·UP/DOWN A (指令入力) ·UP/DOWN B (個別入力) ·UP/DOWN C (位相差入力)	加算 減算 加減算 ・UP/DOWN A (指令入力) ・UP/DOWN B (個別入力) ・UP/DOWN C (位相差入力) ・UP/DOWN D (指令入力) ・UP/DOWN E (個別入力) ・UP/DOWN F (位相差入力)			
出力モード	N, F	N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L			
復帰方式	外部リセット 手動リセット	外部リセット 手動リセット 自動リセット(出力モード:C、R、P、Q)			
キープロテクト機能	なし	あり (本体上面のスライドスイッチで設定)			
プリスケール機能	なし	あり (0.001~99.999)			
小数点設定	なし	あり (下 3 桁)			
外部供給電源	なし	あり (DC12V(±10%)100mA)			
入力信号	CP1、CP2	CP1、CP2、リセット、トータルリセット			
H7CR-A□ 無電圧入力 短絡時インピーダンス 1kΩ以下(0Ω時流出電流約2mA) 短絡時残留電圧 2V以下 開放時インピーダンス:100kΩ以上 Aカ方式 H7CR-AV□ 電圧入力 Hレベル:DC4.5~30V Lレベル:DC0~2V (入力抵抗4.7KΩ)		無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力 切替式 *1 ・無電圧入力時 短絡時インピーダンス 1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA) 短絡時残留電圧 3V以下 開放時インピーダンス:100kΩ以上 ・電圧入力時 Hレベル:DC4.5~30V、 Lレベル:DC0~2V (入力抵抗4.7KΩ)			
最高計数速度	30/1k/5kHz(CP1、CP2 共通設定)	30/10kHz(CP1、CP2 共通設定)			

●什様

11.1尔				
項目	生産終了商品	推奨代替商品		
垻日	H7CR-A□	H7CC-A□		
制御出力	接点出力 1a または トランジスタ出力(NPN オープンコレクタ) ・接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cos φ =1) ・トランジスタ出力 DC30V max. 100mA max. 残留電圧 DC2V 以下(実力約 1V)	接点出力 1c または トランジスタ出力 (NPN オープンコレクタ) ・接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cos φ = 1) 最小適用負荷: DC5V 10mA(P 水準、参考値) ・トランジスタ出力 DC30V max. 100mA max. 残留電圧 DC1.5V 以下(実力約 1V) 漏れ電流 0.1mA 以下		
表示方式	バックライト付 LCD (液晶表示) 文字高 カウント値:8mm(6 桁)、12mm(4 桁) 設定値 :4mm(6 桁)、4.5mm(4 桁)	7 セグメントネガ LCD 文字高 カウント値:10mm(白色) 設定値 :6mm(緑色)		
停電記憶 リチウム電池 約 10 年間 (+20℃時) (設定値、現在カウント値をバックアップ)		不揮発性メモリ(書換え回数 10 万回以上) データ保持性 10 年以上 (設定値、現在カウント値をバックアップ)		

^{*1} 出荷時は、無電圧入力に設定されています。 電圧入力で使用する場合は、「NPN/PNP 入力モード切替(IMOD)」を「PNP」に設定してください。(初期値は「NPN」)





生産終了商品 H7CR-A□ 推奨代替商品 H7CC-A□ ■端子配置図 ■端子配置図 トランジスタ出力タイプ トランジスタ出力タイプ H7CC-AS H7CC-ASD H7CR-AS H7CR-AVS H7CR-A4S CP₂入力 入力用 C P 2 えりちょう 0V ov. 7 10 6 8 9 10 センサなど DC12V 11 外部供給電源 アキ 12 アキ 11 5 2 2 3 OUT AC 100~120V AC 200~240V ・形 H7CC のトランジスタ出力はフォトカプラにて AC 24V 内部回路と絶縁されていますので、NPN 出力、PNP(等価) 出力のどちらにもお使いいただけます。 ・NPN 出力として使用する場合 PNP 出力として使用する場合 形H7CC 形H7CC 負荷用電源 負荷用電源 出力トランジスタのコレクタに接続してあるダイオードは 誘導負荷使用時の逆起電圧吸収用としてご利用ください。 形H7CC 誘導負荷 負荷用電源