

カタログ訂正のお知らせ

当社発行のマニュアルにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。  
お詫び申し上げます。

■カタログ名

『回生制動ユニット 形3G3AX-RBU ユーザーズマニュアル』

(2008年4月発行)


(カタログ番号SBCE-350A)

■掲載箇所

1-11ページ 『形3G3AX-RBU23/-RBU24 接続例』

1-12ページ 『形3G3AX-RBU42/-RBU43 接続例』

■正誤内容



次ページにつづきます。

■対応方法

差し込みチラシで対応。(2009年3月より)

次回増刷時修正。(Rev.Bより対応)

正誤内容のつづき


誤



正

【1-12ページ】

回生制動ユニットと制動抵抗器のアラーム出力の配線が並列



回生制動ユニットと制動抵抗器のアラーム出力の配線が直列

