

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。  
お詫び申し上げます。





■カタログ名

『ベスト制御機器オムロン 第14版』 (’98年7月発行) (カタログ番号 SAOO-005)  
『押ボタンスイッチ/サムロータリスイッチ総合カタログ’99』 (’98年10月発行) (カタログ番号 SGFS-305)

■掲載箇所

ベスト制御機器オムロン 第14版 1019ページ  
押ボタンスイッチ/サムロータリスイッチ総合カタログ 315ページ  
「出力コード」の解説の〈参考〉形A7MD-106-P-09-Dの内部回路図

■正誤内容

誤	➔	正
<p>〈参考〉 形A7MD-106-P-09-Dのダイオードつきの内部回路は、つぎのようになっていますが、出力の状態と考え方は上記と同じです。</p>  <p>注。「押ボタンスイッチ/サムロータリスイッチ 総合カタログ’99」の増刷版(’99年7月発行)のものは掲載箇所が318ページで正誤内容は下記ようになります。</p> <p>※形A7MDは特殊仕様となります。 形A7MD-106-P-Dの場合</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダイオードの向きが逆です。</li> <li>・スイッチとダイオードの位置が違います。</li> </ul>  	

■対応方法

次回増刷時に修正いたします。